



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@cnair.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.crovinieta.ro



Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A.

20 MAR. 2020

Nr. Inregistrare 92/

16835

**Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari cu privire la documentația de atribuire pentru
„Amenajare Camera Serverelor Faza II”**


Intrebare 1	Ca urmare a anuntului NR.SCN1064242, analizand caietul de sarcini aferent “Amenajare camera Serverelor Faza II” va rugam sa clarificati urmatorul aspect: - Se solicita realizarea unui sistem de cablare structurata cu toate componentele aferente de minim categorie 6A dar in caietul de sarcini solicitati Cablu FTP categoria 7. Va rugam clarificati acest aspect.				
Raspuns 1	Autoritatea contractata accepta ca toate componentele aferente sa fie de minim categorie 6A, la cablu FTP categoria 7 a fost o eroare de redactare.				
Intrebare 2	Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne raspunde la urmatoarea intrebare de clarificare: In ceea ce priveste produsul de la pozitia 25 din Centralizatorul financiar - Anexa nr.1 la Formularul nr.8: Sistem PC INTEL Coffe Lake i7-8700 pana la 4.6 GHZ, 32GB DDR4, HDD 2TB+SSD 240GB, Nvidia GTX1070TL 8GB GDDR5, DVDRW, Carcasa Thermaltake Gaming + Cadou Tastaura si Mouse Wired – 1 bucata, care se regaseste si in lista de la punctul 3.4.1.1.din Caietul de sarcini , fiind ultima pztitie de la pagina 5, analizand zona de Specificatii tehnice minime (Descrierea produselor) de la punctul 3.4.1.2., intelegem ca acesta ar fi de fapt Statia PC pentru 4 monitoare, componenta a sistemului de monitorizare si control al parametrilor echipamentelor instalare in Data center, pentru ca at sistem de calcul nu se mai regaseste in lista echipamentelor din Centralizatorul financiar. Cu toate acestea, specificatiile tehnice ale statiei PC de la pagina 14 sunt diferite de cele sugerate de denumirea acestui sistem din Centralizatorul financiar (spre ex in denumire scrie 32GB insa in specificatii se solicita 16GB, in denumire apar ca unitati de stocare: 2TB HDD+240GB SSD insa in specificatii se solicita 500GB HDD+ 120GB SSD, o anumita placa video si un anumit model si brand de carcasa). Va rugam sa clarificati care sunt specificatiile tehnice pe care le solicitati pentru acest sistem de calcul.				
Raspuns 2	Mentionam faptul ca specificatiile produsului “Statie PC pentru patru monitoare” sunt cele precizate in cuprinsul caietului de sarcini la pct. 3.4.1.1, pagina 5, respectiv “Sistem PC INTEL Coffe Lake i7-8700 pana la 4.6 GHZ, 32GB DDR4, HDD 2TB+SSD 240 GB, Nvidia GTX1070TL 8GB GDDR5, DVDRW, Carcasa Gaming + Cadou Tastaura si Mouse Wired”. Mentionam faptul ca, dintr-o eroare, specificatiile tehnice cu privire la acest produs / componenta, mentionate la punctul 3.4.1.1, pagina 5 din caietul de sarcini, precum si din centralizatorul financiar, pozitia 25, nu au fost corelate cu cele de la punctul 3.4.1.2, pagina 14 din caietul de sarcini. Astfel, se corecteaza dupa cum urmeaza, la punctul 3.4.1.2, pagina 14 “SPECIFICAȚII TEHNICE STATIE PC PENTRU PATRU MONITOARE– 1 Buc.”, cu urmatoarele specificatii: <table><tr><td>Memorie</td><td>32 GB, DDR4 și un slot liber pentru upgrade Frecvență: 2133MHz</td></tr><tr><td>Unități de stocare</td><td>SSD: 240 Gb, SSDNow A400, SATA 3.0 HDD: 2TB, SATA 3, 7200rpm, 32MB</td></tr></table>	Memorie	32 GB, DDR4 și un slot liber pentru upgrade Frecvență: 2133MHz	Unități de stocare	SSD: 240 Gb, SSDNow A400, SATA 3.0 HDD: 2TB, SATA 3, 7200rpm, 32MB
Memorie	32 GB, DDR4 și un slot liber pentru upgrade Frecvență: 2133MHz				
Unități de stocare	SSD: 240 Gb, SSDNow A400, SATA 3.0 HDD: 2TB, SATA 3, 7200rpm, 32MB				

Placă video	PCI Express 3.0 ×16 8GB DDR5, 256-bit 4 Display Răcire cu ventilație activă
Sursa	600W (real), fan 120mm, >85% eficienta, 2x PCI-E (6+2), 6x S-ATA

Precizam faptul ca aceasta eroare de necorelare a informatiilor nu are implicatii financiare, respectiv, nu modifica valoarea estimata a contractului.

Mentionam faptul ca se accepta si alte placi video / brand de carcasa, echivalente, atata timp cat sunt respectate cerintele minime.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mariana IONITA



DIRECTOR DIRECTIA EXPLOATARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
Ing. Florin DASCALU

[Handwritten signature]

Cons. jur. Ioana BARBULESCU

[Handwritten signature]
19.03.2020.

Amelia COMAN

[Handwritten signature]
19.03.2020.